


G

2

F-10

Roue avant



GCHJ-F10008

Item d'entretien

T.D.R.

N° de
réf.

N° de pièce

Description

N° de requi

N 150	NH80
MSK	MSL
MDX	MDP
MSN	MSP

N° de série

Code de zone

24)	90912-GC8-005	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6201U(NSK)	-	-	-	-	2	2
* 25	91251-GC8-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 41X51X5(ARAI)	-	-	-	-	-	1
*	91251-GC8-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 41X51X5(NOK)	-	-	-	-	-	1
	91251-GE1-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 41X51X5	-	-	-	-	1	-
26	93700-05018-0A	VIS A TETE OVALE, 5X18	-	-	-	-	1	1
27	94050-060C0	ECROU DE BRIDE, 6MM	-	-	-	-	1	1
* 28	95015-31001	RACCORD A DE BRAS DE FREIN	-	-	-	-	-	1
	95015-32001	RACCORD B DE BRAS DE FREIN	-	-	-	-	1	-
29	95015-41090	ECROU A DE REGLAGE DE TIGE DE FREIN	-	-	-	-	-	1
	95015-42000	ECROU B DE REGLAGE DE TIGE DE FREIN	-	-	-	-	1	-
30	95701-06028-00	BOULON DE BRIDE, 6X28	-	-	-	-	1	1