

หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ	
บั้งโคลนหน้า		0.1	

F - 7

บั้งโคลนหน้า

Front Fender

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 1 2 จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	61100-KVB-900ZA	บั้งโคลนหน้า รัดสีฟ้า	1 -	FENDER, FR. *B193P*	DTH
	61100-KVB-900ZB	รัดสีเขียว	1 -	*GY134*	STH
	61100-KVB-900ZC	รัดสีขาว	1 -	*NHA74P*	CTH,STH
	61100-KVB-900ZD	รัดสีบรอนซ์เงิน	1 -	*NHA75M*	CTH,STH
	61100-KVB-900ZE	รัดสีน้ำเงิน	1 -	*PB325C*	
	61100-KVB-900ZF	รัดสีน้ำเงิน	- 1	*PB325C*	STH
	61100-KVB-900ZG	รัดสีชมพู	1 -	*RP170P*	DTH
	61100-KVB-900ZH	รัดสีแดง	1 -	*R263*	DTH,STH
	61100-KVB-900ZK	รัดสีส้ม	1 -	*YR276*	STH
	61100-KVB-900ZL	รัดสีดำ	1 -	*NHA35M*	STH
	61100-KVB-900ZM	รัดสีดำ	- 1	*NHA35M*	CTH,STH,TTH
	61100-KVB-900ZN	รัดสีขาว, น้ำเงิน, บรอนซ์เงิน	- 1	*NHA35M*	BTH
	61100-KVB-900ZP	รัดสีเขียว	- 1	*NHA35M*	STH
		รัดสีแดง	- 1	*R310*	STH
		รัดสีดำ	- 1	*R310	BTH
		รัดสีน้ำเงิน	- 1	*B200M*	CTH
		รัดสีขาว	- 1	*NHA87P*	CTH,STH,TTH