


**F-6**

### Front cushion

### Amortisseur avant

## Vorderer Stoßdämpfer

## Amortiguador delantero



BFB-10A

| Item d'entretien | T.D.R. | N° de<br>réf. | N° de pièce   | Description                               | N° de requis<br>TL125S | N° de série | Code de zone |
|------------------|--------|---------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
|                  |        | 20            | 90116-283-010 | BOULON DE DOUILLE, 8MM                    | 2                      |             |              |
|                  |        | 21            | 90528-110-000 | RONDELLE PLATE, 12MM                      | 2                      |             |              |
|                  |        | 22            | 90543-273-000 | JOINT ETANCHEITE, VIDANGE<br>FOURCHE AV.  | 2                      |             |              |
|                  |        | 23            | 90544-283-000 | RONDELLE SPECIALE, 8MM                    | 2                      |             |              |
|                  |        | 24            | 90601-354-000 | ANNEAU DE BUTEE DE JOINT                  | 2                      |             |              |
|                  |        | 25            | 91235-371-671 | JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE,<br>31X43X12.5 | 2                      |             |              |
|                  |        | 26            | 92000-06008   | BOULON HEX., 6X8                          | 2                      |             | 1010000      |
|                  |        | 27            | 94320-26000   | CIRCLIP INTERIEUR, 26                     | 4                      | 1010001     |              |
|                  |        | 28            | 94608-40000   | JOINT TORIQUE, 19.4X2.8                   | 2                      |             | 1010000      |