

H 13


E - 15

Shift drum

Tambour de Changement
de Vitesse

Schaltwalze

Tambor do cambio



MX23 E150G

Item d'entretien	T.D.R.	N° de ref.	N° de pièce	Description	N° de requis								N° de série	Code de zone
					XR111									
					RF	RG	RH	RJ	RK	RL	RM	RN		
		12	24652-028-000	GOUPILLE DE RESSORT DE RETOUR CHANGEMENT	1	1	1	1	1	1	1	1		
		13	90041-MB0-000	BOULON SPECIAL, 7X18.....	1	1	1	1	1	1	1	1		
		14	90407-MG3-000	RONDELLE.....	1	1	-	-	-	-	-	-		
			90407-MB0-000	RONDELLE BLOCAGE.....	-	-	1	-	-	-	-	-	-----	5203503
					-	-	-	1	1	1	1	1	5203504	
		15	91007-MN1-671	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6904	-	-	-	1	1	1	1	1		
		16	91053-719-005	ROULEMENT A AIGUILLES, 12X16X10(KOYO)	1	1	1	1	1	1	1	1		
		17	91202-965-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X28X7(ARAI)	1	1	1	1	1	1	1	1		
		18	94510-14000	CIRCLIP EXTERIEUR, 14MM.....	1	1	1	1	1	1	1	1		
		19	95700-06020-00	BOULON DE BRIDE, 6X20.....	1	1	1	1	1	1	-	-	-----	B,CM,DK,SA SD,U
					</									

1991.07.10

E

H13