




F-4

Handle lever • Cable •
Switch

Levier de poignée •
Câble • Interrupteur



B183 21

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis MB805A	N° de série	Code de zone
CABLE COMP. ACCELERATEUR	0.4	1	17910-166-010	CABLE COMP. ACCELERATEUR	1		
ENS. INTERRUPTEUR DE		2	22870-166-000	CABLE COMP. EMBRAYAGE	1		
CLIGNOTANT		3	35210-166-003	ENS. INTERRUPTEUR DE	1		
CABLE COMP. EMBRAYAGE	0.2		35210-166-005	CLIGNOTANT (TOYO)	1		
TUYAU DE POIGNEE DE GAZ				ENS. INTERRUPTEUR DE	1		
SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.				CLIGNOTANT (TOKAI)	1		
CADUTCHJUC POIGNEE	0.1	4	53141-149-000	TUYAU DE POIGNEE DE GAZ	1		
BOITIER D'ACCELERATEUR		5	53165-390-780	CADUTCHJUC POIGNEE D.	1		
SUPERIEUR		6	53166-390-780	CADUTCHJUC POIGNEE G.	1		
LEVIER COMP. GUIDON G.		7	53167-166-000	BOITIER D'ACCELERATEUR	1		
		8	53168-166-000	BOITIER D'ACCELERATEUR	1		
		9	53172-166-003	INFERIEUR	1		
			53172-166-005	SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.	1		
				(TOYO)	1		
		10	53178-166-000	SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.	1		
				(TOKAI)	1		
		11	88110-166-622	LEVIER COMP. GUIDON G.	1		
		12	88120-166-622	RETROVISEUR D.	1		
		13	90114-310-000	RETROVISEUR G.	1		
				BOULON DE PIVOT DE LEVIER	1		
				POIGNEE	1		
		14	93500-05014-06	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X14	2		
		15	93500-05022-06	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X22	2		
		16	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM	1		

1980.03.10

Po