


E 5

E-4

Starting motor

Moteur d'emarrage

Anlassermotor



Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis								N° de série	Code de zone
					MHSCM				MHDOM					
					DD	SD	SE	DE	DD	SD	DE			
ENS. MOTEUR DE DEMARRAGE	0.8	1	31200-GC7-014	ENS. MOTEUR DE DEMARRAGE										
JEU DE BALAI	1.0			(MITSUBA)	1	1	1	1	-	-	-			
COUVERCLE COMP. PIGNON					1	-	-	-	-	-	-		1167606	
MOTEUR COMP.		*	31200-GC7-024	ENS. MOTEUR DE DEMARRAGE										
ENS. PIGNON				(MITSUBA)	1	-	-	-	-	-	-	1167607		
					1	-	-	-	-	-	-		1402804	
					1	-	-	-	-	-	-	1167607	1167972	
		*	31200-GC7-034	ENS. MOTEUR DE DEMARRAGE										
				(MITSUBA)	1	-	-	-	-	-	-	1402805		
			31200-GC8-014	ENS. MOTEUR DE DEMARRAGE	-	-	-	-	1	-	-		1061632	
					-	-	-	-	1	1	1			
		*	31200-GC8-024	ENS. MOTEUR DE DEMARRAGE										
				(MITSUBA)	-	-	-	-	1	-	-	1061633		
					-	-	-	-	1	-	-	1400001		
		2	31201-187-701	JEU DE BALAI	1	1	1	1	1	1	1			
		3	31203-GA7-701	COUVERCLE COMP. PIGNON	1	1	1	1	-	-	-			
			31203-GC8-004	COUVERCLE COMP. PIGNON	-	-	-	-	1	1	1			
		4	31204-187-701	RESSORT DE BALAI	2	2	2	2	2	2	2			
		5	31205-GC8-004	JOINT A	-	-	-	-	1	1	1			
			31206-187-703	JOINT B	1	1	1	1	-	-	-			
		6	31206-GC8-004	JOINT	-	-	-	-	1	1	1			
		7	31208-GA7-702	MOTEUR COMP.	1	-	-	-	-	-	-		1155114	
					-	1	-	-	-	-	-		1135584	
					-	-	-	1	-	-	-			
			31208-GE8-000	MOTEUR COMP.	1	-	-	-	-	-	-	1155115		
					1	-	-	-	-	-	-			
					-	1	1	-	-	-	-			
					-	1	-	-	-	-	-			
					-	1	-	-	-	-	-	1135585		

1994.08.20

E

E5