


F 8

E-10

Crankschaft • Piston

Vilebrequin • Piston

Kurbelwelle • Kolben



Item d'entretien	T.D.R.	N° de ref.	N° de pièce	Description	N° de requis							N° de série	Code de zone
					DD	NH50M SD	SE	DE	DD	NH80M SD	DE		
		• (3)	13107-GC8-305	PISTON (O.S. 0.50)	-	-	-	-	(1)	(1)	(1)		
		4	13111-GC7-000	AXE, PISTON	1	1	1	1	-	-	-		
			13111-GC8-000	AXE, PISTON	-	-	-	-	1	1	1		
		6	13115-147-000	ATTACHE D'AXE DE PISTON, 10MM	2	2	2	2	-	-	-		
			13111-166-000	ATTACHE D'AXE DE PISTON, 12MM	-	-	-	-	2	2	2		
		6	13201-147-700	BIELLE	1	-	-	-	-	-	-	1158081	
					-	1	-	-	-	-	-	1155074	
			13201-GC7-710	BIELLE	1	-	-	-	-	-	-	1158082	
					1	-	-	-	-	-	-	1400001	1K
					-	1	-	-	-	-	-	1155075	
			13201-196-300	BIELLE	1	-	-	1	-	-	-	1158082	1164818
					1	-	-	-	-	-	-	1158082	1L
					-	1	-	-	-	-	-	1155075	
		•	13201-196-310	BIELLE	1	-	-	-	-	-	-	1164818	AR,SW
					1	-	-	-	-	-	-	1164819	1167404
		•	13201-196-320	BIELLE	1	-	-	-	-	-	-	1167405	GR,1K
					1	-	-	-	-	-	-	1400001	1K
			13201-GC8-200	BIELLE	-	-	-	-	1	1	1		
		7	13202-166-003	PLAQUE LATÉRALE DE BIELLE (TAIHO)	2	2	2	2	2	2	2		
		8	13311-GC7-310	VILEBREQUIN D.	1	-	-	-	-	-	-	1158081	
					-	1	-	-	-	-	-	1155074	
			13311-GC7-710	VILEBREQUIN D.	1	-	-	-	-	-	-	1158082	
					1	-	-	-	-	-	-	1400001	1K
					-	1	-	-	-	-	-	1155075	
					-	-	1	1	-	-	-		