

หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ	
		โซ่รากลัน	3.8
		รวมการถอดและการประกอบเครื่องยนต์	
		ขางกดโซ่รากลัน	2.2
		ตัวปรับตั้งความตึง	0.3
		ขางรองโซ่รากลัน	1.8

E - 4

**โซ่รากลัน/
ชุดกลไกปรับตั้งความตึง
Cam Chain/Tensioner**

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 1 2 จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	14401-KVB-901	โซ่รากลัน (90 ซี่ง)	1	1	CHAIN, CAM (90L)
2	14510-KVB-900	ขางกดโซ่รากลัน	1	1	TENSIONER, CAM CHAIN
3	14520-KSS-901	ตัวปรับตั้งความตึง	1	1	LIFTER ASSY., TENSIONER
4	14531-KVB-900	สลักจุดหมุน	1	1	PIVOT, CAM CHAIN TENSIONER
5	14560-KCW-851	ปะเก็นตัวปรับตั้งความตึง	1	1	GASKET, TENSIONER LIFTER
6	14611-KVB-900	ขางรองโซ่รากลัน	1	1	GUIDE, CAM CHAIN
7	90005-KV7-000	สกรู, 6x6	1	1	SCREW, PAN, 6x6
8	91301-GF0-004	โอริง, 15.2x1.5	1	1	O-RING, 15.2x1.5
9	91306-MG3-000	โอริง, 1.5x9.5	1	1	O-RING, 1.5x9.5
10	95701-06022-00	โบลท์หน้าแปลน, 6x22	2	2	BOLT, FLANGE, 6x22