


โซ่ร้าวลิ้น/ชุดปรับตึงความตึง CAM CHAIN/TENSIONER



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ
1 เพื่อโซ่ร้าวลิ้น	0.3
2 โซ่ร้าวลิ้น	1.7
3 ขาข้างดันโซ่	0.9
6 แกนชุดปรับตึงความตึง	0.3
8 ยางนำโซ่	1.1
10 ยางกดโซ่ตัวล่าง	0.9

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนที่ใช้ MSX125SF G	รุ่นที่ใช้
1	14321-KYZ-900	เฟืองโซ่ร้าวลิ้น (32 ฟัน)	1	SPROCKET, CAM (32T)
2	14401-K26-B01	โซ่ร้าวลิ้น (RK-M 25HD-88LE)	1	CHAIN, CAM (RK-M 25HD-88LE)
	14401-KYZ-T01	โซ่ร้าวลิ้น (DID25SH-88LE)	1	CHAIN, CAM (DID25SH-88LE)
3	14500-K26-900	ขาข้างดันโซ่	1	ARM COMP., CAM CHAIN TENSIONER
4	14531-KYZ-900	ปลอกรองขาข้างดันโซ่	1	COLLAR, CAM CHAIN TENSIONER
5	14541-GB4-681	สปริงชุดปรับตึงความตึง	1	SPRING, CAM CHAIN TENSIONER
6	14550-KRS-691	แกนชุดปรับตึงความตึง (CENTRALIZE POWER)	1	ROD COMP., TENSIONER PUSH (CENTRALIZE POWER)
7	14566-086-030	ยางครอบแกนชุดปรับตึงความตึง	1	HEAD, CAM CHAIN TENSIONER PUSH ROD
8	14610-KWB-600	ยางนำโซ่	1	ROLLER COMP., CAM CHAIN GUIDE
9	14615-KFL-850	สลักยางนำโซ่	1	PIN, GUIDE ROLLER
10	14670-KYZ-900	ยางกดโซ่ตัวล่าง	1	ROLLER COMP., CAM CHAIN GUIDE
11	14675-KYZ-900	bolt ยึดยางกดโซ่ตัวล่าง	1	BOLT, CAM CHAIN GUIDE ROLLER
12	90081-035-000	bolt กั้นรั้ว, 14 มม.	1	BOLT, SEALING, 14MM
13	90082-KWW-740	bolt ที่พร้อมแหวน, 8x22	1	BOLT, WASHER, 8x22
14	90404-KWB-600	แหวนรอง, 8.5x26x2.3	1	WASHER, 8.5x26x2.3