




E-10

Crankshaft • Piston

Vilebrequin • Piston

Kurbelwelle • Kolben

Cigüñal • Pistón



B401 6

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis IL125S	N° de série	Code de zone
VILEBREQUIN COMP.	*3,9	1	13000-355-700	VILEBREQUIN COMP.	1		
JEU DE BAGUE DE PISTON	*2,8	2	13011-383-000	JEU DE BAGUE DE PISTON (STD.)	1		
PISTON			13021-383-000	JEU DE BAGUE DE PISTON (0.25)	(1)		
AXE, PISTON	*2,7		13031-383-000	JEU DE BAGUE DE PISTON (0.50)	(1)		
BIELLE (DUREE ACTUELLE REQUISE)			13041-383-000	JEU DE BAGUE DE PISTON (0.75)	(1)		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES			13051-383-000	JEU DE BAGUE DE PISTON (1.00)	(1)		
PIGNON DE DISTRIBUTION	*4,1	3	13101-355-700	PISTON (STD.)	1		
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6328HS			13102-355-700	PISTON (0.25)	(1)		
(AJOUTER 0.2 POUR CHAQUE.)			13103-355-700	PISTON (0.50)	(1)		
			13104-355-700	PISTON (0.75)	(1)		
			13105-355-700	PISTON (1.00)	(1)		
		4	13111-286-000	AXE, PISTON	1		
		5	13201-383-310	BIELLE	1		
		6	13310-383-300	VILEBREQUIN COMP. D.	1	1010000	
			13311-383-300				