

F 2


F-6

Front cushion

Amortisseur avant

Vorderer Stoßdämpfer

Amortiguador delantero



B 955-36A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis TL125S	N° de série	Code de zone
ENS. FOURCHE AV. (QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 0,5)	0,4	1	51400-355-023	ENS. FOURCHE AV. D. (SHOWA)	1	1010000	
RESSORT D'AMORTISSEUR AV.	0,2		51400-355-033	51400-355-033 ENS. FOURCHE AV. D. (SHOWA)	1	1010001	
TUBE DE FOURCHE COMP. (QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 1,0)	0,7	2	51401-355-000	RESSORT A D'AMORTISSEUR AV.	2		
BOITIER INFERIEUR AV. (QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 1,0)		3	51402-355-000	RESSORT B D'AMORTISSEUR AV.	2		
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 31X43X12,5		4	51403-362-710	PLAQUE DE JOINT DE RESSORT	2		
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 1,0)		5	51410-355-013	TUBE DE FOURCHE COMP. (SHOWA)	2		
		6	51412-331-770	RESSORT DE REBONDISSEMENT AMORTISSEUR AV.	2		
		7	51421-355-003	BOITIER INFERIEUR AV. D (SHOWA)	1		
		8	51425-110-003	CACHE-POUSSIÈRE DE FOURCHE AV. (SHOWA)	2		
		9	51432-453-000	PIECE DE RETENUE D'HUILE	2		
		10	51437-331-770	BAGUE DE PISTON	2		