

F 3


F-6

Front cushion

Amortisseur avant

Vorderer Stoßdämpfer

Amortiguador delantero



BPS 36A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis TL125S	N° de série	Code de zone
		11	51440-355-003	SIEGE COMP. INFÉRIEURE (SHOWA)	2		
		12	51449-355-003	CHAPEAU DE TUYAU DE FOURCHE (SHOWA)	2	1010000	
		13	51449-355-013	51449-355-013 CHAPEAU DE TUYAU DE FOURCHE (SHOWA)	2	1010001	
		14	51454-355-013	SIEGE SUPÉRIEUR RESSORT (SHOWA)	2	1010000	
		15	51454-355-023	SIEGE SUPÉRIEUR RESSORT (SHOWA)	2	1010001	
		16	51455-355-003	RONDELLE DE SUPPORT (SHOWA)	2	1010001	
		17	51456-355-003	ANNEAU DE SUPPORT (SHOWA)	2	1010001	
		18	51500-355-023	ENS. FOURCHE AV. G. (SHOWA)	1	1010000	
			51500-355-033	51500-355-033 ENS. FOURCHE AV. G. (SHOWA)	1	1010001	
		19	51521-355-003	BOITIER INFÉRIEUR DE FOURCHE G. (SHOWA)	1		