


Ensemble n°
E-2
Arbre à cames
Soupape



N° de réf.	N° de pièce	Description	Qté 2016	N° de réf.	N° de pièce	Description	Qté 2016
1	12209-ML0-722	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TIGE DE SOUPAPE.....	4	16	91007-NN4-003	ROULEMENT RADIAL À BILLES 6201 SPÉCIAL	1
2	14100-NN4-D00	ARBRE À CAMES COMP.	1	17	91370-461-000	JOINT TORIQUE 11,9X2,2	2
3	14430-NN4-000	BRAS DE CULBUTEUR D'ADMISSION COMP.	1	18	96100-62013-00	ROULEMENT RADIAL À BILLES 6201	1
4	14440-NN4-000	BRAS DE CULBUTEUR D'ÉCHAPPEMENT COMP.	1				
5	14450-NN4-000	ARBRE DE CULBUTEUR D'ADMISSION COMP.....	1				
6	14460-NN4-000	ARBRE DE CULBUTEUR D'ÉCHAPPEMENT COMP.....	1				
7	14711-NN4-000	SOUPAPE D'ADMISSION.....	2				
8	14721-NN4-000	SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT	2				
9	14751-NN4-000	RESSORT EXTÉRIEUR DE SOUPAPE	4				
10	14752-NN4-000	RESSORT INTÉRIEUR DE SOUPAPE	4				
11	14771-KW3-900	RETENUE DE RESSORT DE SOUPAPE.....	4				
12	14776-NN4-000	SIÈGE DU RESSORT DE SOUPAPE.....	4				
13	14781-ML0-720	CLAVETTE DE SOUPAPE.....	8				
14	90012-KK3-830	VIS DE RÉGLAGE DE POUSSOIR DE SOUPAPE	4				
15	90206-250-000	ÉCROU DE RÉGLAGE DE POUSSOIR DE SOUPAPE.....	4				