


E-17

Gearshift drum

Tambour de changement de vitesse

Geangschaltwalze

Tambor de cambio



BMA6-17C

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CBX400 Fc F2c	N° de série	Code de zone
CENTRE DE TAMBOUR DE CHENGE CHANGEMENT VITESSE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	0.4	12	24430-MA6-000	BUTEE COMP. TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE	1 1		
• BUTEE COMP. TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE		13	24435-MA6-000	RESSORT DE BUTEE DE TAMBOUR CHANGEMENT	1 1		
• BROCHE COMP. CHANGEMENT DE VITESSE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		14	24437-MA6-000	COLLIER DE BUTEE DE TAMBOUR CHANGEMENT	1 1		
ENS. CONTACTEUR POINT MORT	0.2	15	24610-MA6-000	BROCHE COMP. CHANGEMENT DE VITESSE	1 1		
		16	24624-MA6-000	RESSORT DE REPOSITION DE CHANGEMENT DE VITESSE	1 1		
		17	24651-107-000	RESSORT DE RAPPEL DE CHANGEMENT DE VITESSE	1 1		
		18	24652-259-000	GOUPILLE DE RESSORT DE RETOUR CHANGEMENT	1 1		
		19	32111-323-000	AGRAFE DE FIL	1 1		
		20	35600-422-003	ENS. CONTACTEUR POINT MORT	1 1		
		21	35753-MA6-000	ROTOR DE CONTACTEUR DE POINT MORT	1 1		
		22	90008-415-000	ROULON SPECIAL, 6X30	1 1		