


E - 1

ฝาครอบระบายความร้อน/ ฝาครอบพัดลม ระบายความร้อน Shroud/Fan Cover

FR.



หัวข้อการบริการ

เวลาในการบริการ

ฝาครอบพัดลมระบายความร้อน.....	0.2
ฝาครอบระบายความร้อนด้านไอดี	0.8
ฝาครอบระบายความร้อนด้านไอเสีย	0.7
ฝาครอบระบายความร้อนด้านไอดี/ไอเสีย	1.1

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ACG110 CSF _D CBF _D จำนวนที่ใช้		รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	12160-K16-900	แคลมป์ยึดสายคันเร่ง.....	1	1	CLAMPER COMP., THROTTLE CABLE	
2	19610-KZL-930	ฝาครอบพัดลมระบายความร้อน	1	1	COVER COMP., FAN	
3	19621-K16-900	ฝาครอบระบายความร้อนด้านไอดี	1	1	SHROUD, IN.	
4	19625-GGC-900	ซีลฝาครอบระบายความร้อน	1	1	SEAL, SHROUD	
5	19631-GGC-900	ฝาครอบระบายความร้อนด้านไอเสีย.....	1	1	SHROUD, EX.	
6	19639-GBC-000	ยางรอง.....	1	1	RUBBER, MOUNTING	
7	33715-GB0-900	ปลอกกรอง.....	1	1	COLLAR, TAILLIGHT SETTING	
8	93404-06020-00	โบลท์พร้อมแหวน, 6x20	1	1	BOLT-WASHER, 6x20	
9	93903-25380	สกรูเกลียวปลั๊ก, 5x16.....	4	4	SCREW, TAPPING, 5x16	
10	95701-06030-00	โบลท์หน้าแปลน, 6x30.....	1	1	BOLT, FLANGE, 6x30	
11	96001-06025-07	โบลท์หน้าแปลน, 6x25.....	2	2	BOLT, FLANGE, 6x25	