


F - 11

ฝาครอบท้าย

Body Cover



หัวข้อการบริการ

เวลาในการบริการ

พื้นที่ใต้เบาะนั่ง.....	0.8
ฝาครอบกลาง.....	0.1
ฝาครอบท้ายด้านขวา.....	0.2
ฝาครอบท้ายด้านซ้าย.....	0.2
ฝาครอบท้ายทั้งสองด้าน.....	0.4
แผ่นปิดฝาครอบท้ายด้านขวา.....	0.2
แผ่นปิดฝาครอบท้ายด้านซ้าย.....	0.2
แผ่นปิดฝาครอบท้ายทั้งสองด้าน.....	0.4

3

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ACG110		รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
			CSF _D	CBF _D		
			จำนวนที่ใช้			
1	80107-K20-900ZB	พื้นที่ใต้เบาะนั่ง รถทุกสี.....	1	1	FLOOR, UNDER SEAT *NH1*	
2	80115-K20-900	แผ่นยึดไฟเลี้ยวหลัง.....	1	1	PLATE, RR. WINKER SETTING	
3	80117-K20-900	แผ่นยึดขอเกี่ยว.....	1	1	PLATE COMP., RR. ROPE HOOK SETTING	
4	80151-K20-900ZB	ฝาครอบกลาง รถทุกสี.....	1	1	COVER, CENTER *NH1*	
5	81201-K20-900	ขอเกี่ยวด้านขวา.....	1	1	HOOK COMP., R. SIDE ROPE	
6	81202-K20-900	ขอเกี่ยวด้านซ้าย.....	1	1	HOOK COMP., L. SIDE ROPE	
7	81205-K20-900	ขอเกี่ยวด้านหลัง.....	1	1	HOOK COMP., RR. ROPE	
8	83500-K20-900ZA	ฝาครอบท้ายด้านขวา รถทุกสี.....	1	1	COVER, R. BODY *NH1*	
9	83600-K20-900ZA	ฝาครอบท้ายด้านซ้าย รถทุกสี.....	1	1	COVER, L. BODY *NH1*	
10	83700-K20-900ZB	แผ่นปิดฝาครอบท้ายด้านขวา รถสีเหลือง.....	1	-	GARNISH, R. BODY *Y216*	
	83700-K20-900ZE	รถสีขาว.....	1	-	*NH196*	
	83700-K20-900ZF	รถสีดำ.....	-	1	*NHA52M*	
11	83800-K20-900ZB	แผ่นปิดฝาครอบท้ายด้านซ้าย รถสีเหลือง.....	1	-	GARNISH, L. BODY *Y216*	
	83800-K20-900ZE	รถสีขาว.....	1	-	*NH196*	
	83800-K20-900ZF	รถสีดำ.....	-	1	*NHA52M*	