

หัวข้อการบริการ

เวลาในการบริการ

F - 16

เบาะนั่ง

Seat

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ACG110 CSF _D CBF _D จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
(14)	83300-K20-900ZC	ฝาครอบข้างด้านขวา รถสีดำ.....	-	1	COVER, R. SIDE *NHA52M*
15	83350-K20-900	ฝาครอบข้างตัวในด้านขวา.....	1	1	COVER, R. SIDE INNER
16	83400-K20-900ZB	ฝาครอบข้างด้านซ้าย รถทุกสี.....	1	-	COVER, L. SIDE *NH411M*
	83400-K20-900ZC	รถสีดำ.....	-	1	*NHA52M*
17	83450-K20-900	ฝาครอบข้างตัวในด้านซ้าย.....	1	1	COVER, L. SIDE INNER
18	90304-KPG-901	น็อต, U, 8 มม.....	2	2	NUT, U, 8MM
19	90677-KAN-T00	น็อตคัลป์, 5 มม.....	1	1	NUT, CLIP, 5MM
20	91509-GE2-760	สกรู, 5x11.5.....	3	3	SCREW, PAN, 5x11.5
21	93903-34380	สกรูเกลียวปล่อย, 4x12.....	8	8	SCREW, TAPPING, 4x12
22	94050-06070	น็อตหน้าแปลน, 6 มม.....	6	6	NUT, FLANGE, 6MM
23	95701-06012-00	bolt หน้าแปลน, 6x12.....	6	6	BOLT, FLANGE, 6x12
24	95701-08016-00	bolt หน้าแปลน, 8x16.....	4	4	BOLT, FLANGE, 8x16
25	96001-06012-00	bolt หน้าแปลน, 6x12.....	2	2	BOLT, FLANGE, 6x12