


F - 24

บังโคลนหลัง
Rear Fender



หัวข้อการบริการ

เวลาในการบริการ

บังโคลนหลัง.....0.6
 รองในบังโคลนหลัง0.1
 ฝาครอบท้ายตัวล่าง0.5

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ACG110		รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
			CSF _D	CBF _D		
			จำนวนที่ใช้			
1	33741-KWN-901	ทับทิมสะท้อนแสง	1	1	REFLECTOR, REFLEX	
2	80105-K20-900ZB	บังโคลนหลัง รถทุกสี.....	1	1	FENDER, RR. *NH1*	
3	80106-K20-900	รองในบังโคลนหลัง	1	1	FENDER, RR. INNER	
4	80111-K20-900	ฝาครอบท้ายตัวล่าง.....	1	1	COVER, RR. UNDER	
5	90111-187-000	โบลท์หน้าแปลน, 6 มม.	3	3	BOLT, FLANGE, 6MM	
6	90301-KWN-901	น็อต, U, 5 มม.	1	1	NUT, U, 5MM	
7	90302-KWW-A00	น็อตสปริง, 4 มม.	2	2	NUT, SPRING, 4MM	
8	90677-KAN-T00	น็อตคัลป์, 5 มม.....	3	3	NUT, CLIP, 5MM	
9	91509-GE2-760	สกรู, 5x11.5	2	2	SCREW, PAN, 5x11.5	
10	93903-34380	สกรูเกลียวป้อย, 4x12.....	1	1	SCREW, TAPPING, 4x12	
11	95701-06012-00	โบลท์หน้าแปลน, 6x12.....	2	2	BOLT, FLANGE, 6x12	