


F - 26

ชุดสายไฟ Wire Harness



หัวข้อการบริการ

เวลาในการบริการ

ชุดคอยล์จุดระเบิด	0.5
เรกจูเลเตอร์/เรกติไฟเออร์	0.4
ชุดสายไฟ	1.0
ชุดสายไฟย่อย	0.6
แตร	0.1
รีเลย์ไฟเลี้ยว	0.2
รีเลย์สตาร์ท	0.2
รีเลย์หลัก	0.2
กล่อง ECM	0.6

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ACG110		รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
			CSF _D	CBF _D		
			จำนวนที่ใช้			
1	30510-K20-901	ชุดคอยล์จุดระเบิด (TOYO DENSO)	1	1	COIL COMP., IGNITION (TOYO DENSO)	
2	30520-GFM-900	แหวนรองคอยล์จุดระเบิด	2	2	SPACER, IGNITION COIL	
3	30700-KZL-A01	ปลั๊กหัวเทียน (NGK)	1	1	CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR (NGK)	
4	31600-KZL-E01	เรกจูเลเตอร์/เรกติไฟเออร์	1	1	RECTIFIER COMP., REGULATOR	
5	32100-K20-900	ชุดสายไฟ	1	-	HARNESS, WIRE	
	32100-K20-910	ชุดสายไฟ	-	1	HARNESS, WIRE	
6	32101-K20-900	ชุดสายไฟย่อย	1	1	SUB HARNESS, ENGINE	
7	32606-GEV-761	จุกปิด (4P) (สีแดง)	1	1	CAP, DUMMY (4P) (RED)	
8	33714-KL3-620	ยางรอง	2	2	RUBBER, TAILLIGHT BRACKET	
9	38110-K20-901	แตร	1	1	HORN COMP.	
10	38117-KPH-880	ปลอกรองขาแตร	1	1	COLLAR, HORN SETTING	
11	38301-K20-901	รีเลย์ไฟเลี้ยว (DENSO)	1	1	RELAY COMP., WINKER (DENSO)	
	38301-KRS-971	รีเลย์ไฟเลี้ยว (T.S.MITSUBA)	1	1	RELAY COMP., WINKER (T.S.MITSUBA)	
12	38306-K20-901	ยางกันสะเทือนรีเลย์ไฟเลี้ยว (DENSO)	1	1	SUSPENSION, WINKER RELAY (DENSO)	
	38306-KK4-000	ยางกันสะเทือนรีเลย์ไฟเลี้ยว (MITSUBA)	1	1	SUSPENSION, WINKER RELAY (MITSUBA)	