


หัวข้อการบริการ

เวลาในการบริการ

แฮนด์บังคับซ้าย	.....0.7
ฝาครอบแฮนด์ด้านหลัง	.....0.5
ฝาครอบแฮนด์ทั้งสองด้าน	.....0.7
ฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า	.....0.2
ฝาครอบแฮนด์ทั้งสองด้าน	.....0.7



F - 5

แฮนด์บังคับซ้าย/  
ฝาครอบแฮนด์  
Handle Pipe/  
Handle Cover

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 1 จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	53100-KVB-900	แฮนด์บังคับซ้าย	1	DTH	
	53100-KVB-910	แฮนด์บังคับซ้าย	1	STH	
	53100-KVB-920	แฮนด์บังคับซ้าย	1	CTH	
2	53205-KVB-900ZA	ฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า รถทุกสี	1	DTH	
	53205-KVB-910ZA	รถทุกสี	1	STH	
	53205-KVB-920ZA	รถทุกสี	1	CTH	
3	53206-KVB-900ZA	ฝาครอบแฮนด์ด้านหลัง	1	DTH	
4	90106-GN5-900	โบลท์หน้าแปดแฉก, 10x50	1		
5	90304-KGH-901	น็อต, U, 10 มม	1		
6	90501-KPH-880	ปลอกรองยึดแฮนด์ A	1		
7	90505-KPH-880	ปลอกรองยึดแฮนด์ B	1		
8	91422-KVB-900	สกรูพิเศษ, 5 มม	1		
9	93903-34380	สกรูเกลียวปลาย, 4x12	8		