

หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ
ฝาครอบฝาสูบ		0.3
ปะเก็นฝาครอบฝาสูบ		0.3

E - 1

ฝาครอบฝาสูบ

Cylinder Head Cover

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 1 2 จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	12310-KVB-900	ฝาครอบฝาสูบ	1	1	COVER COMP., HEAD
2	12391-KVB-900	ปะเก็นฝาครอบฝาสูบ	1	1	GASKET, HEAD COVER
3	90017-GCC-000	โบลต์ยึดฝาครอบฝาสูบ	2	2	BOLT, HEAD COVER
4	90543-MV9-670	ยางรอง	2	2	RUBBER, MOUNTING