

หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ	
		ฝาครอบข้างด้านขวา.....	0.6
		ตะแกรงกันหม้อน้ำ.....	0.1
		พัดลมระบายความร้อน.....	0.6

E - 6

**พัดลมระบายความร้อน/
ตะแกรงกันหม้อน้ำ**

**Cooling Fan/
Radiator Cover**

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	11331-KVB-900	ฝาครอบข้างด้านขวา.....	1	1	COVER, R. SIDE
2	19151-KVB-900	ตะแกรงกันหม้อน้ำ.....	1	-	COVER, RADIATOR
3	19151-KVB-901	ตะแกรงกันหม้อน้ำ.....	1	-	COVER, RADIATOR
4	19151-KVB-850	ตะแกรงกันหม้อน้ำ.....	-	1	COVER, RADIATOR
5	19510-KVB-900	พัดลมระบายความร้อน.....	1	1	FAN COMP., COOLING
6	94301-08100	ปลอกสลัก, 8x10.....	2	2	DOWEL PIN, 8x10
7	95701-06016-00	โบลท์หัวแปดเหลี่ยม, 6x16.....	3	3	BOLT, FLANGE, 6x16
8	95701-06025-00	โบลท์หัวแปดเหลี่ยม, 6x25.....	2	2	BOLT, FLANGE, 6x25
9	95701-06035-00	โบลท์หัวแปดเหลี่ยม, 6x35.....	2	2	BOLT, FLANGE, 6x35
10	96001-06025-00	โบลท์หัวแปดเหลี่ยม, 6x25.....	3	3	BOLT, FLANGE, 6x25