# F - 8

## ฝาครอบไฟหน้า

## Front Cover




| หัวข้อการบริการ | เวลาในการบริการ |
|---|---|
| ฝาครอบไฟหน้า | 0.6 |
| ฝาครอบบังลมตัวใน | 1.0 |
| ฝาครอบด้านหน้า | 0.1 |

| ลำดับ | หมายเลขอะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | ANC110 1 จำนวนที่ใช้ | ANC110 2 จำนวนที่ใช้ | | รุ่นที่ใช้ | หมายเลขเครื่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64301-KVB-900ZA | ฝาครอบไฟหน้า รถสีฟ้า | 1 | - | COVER, FR. *B193P* | DTH | |
| | 64301-KVB-900ZA | รถสีน้ำเงิน | - | 1 | *B193P* | TTH | |
| | 64301-KVB-900ZB | รถสีน้ำเงิน | 1 | - | *PB325C* | | |
| | 64301-KVB-900ZB | รถสีน้ำเงิน | - | 1 | *PB325C* | BTH,STH | |
| | 64301-KVB-900ZC | รถสีชมพู | 1 | - | *RP170P* | DTH | |
| | 64301-KVB-900ZD | รถสีแดง | 1 | - | *R263* | DTH,STH | |
| | 64301-KVB-900ZE | รถสีเขียว | 1 | - | *GY134* | STH | |
| | 64301-KVB-900ZF | รถสีดำ | 1 | - | *NHA35M* | STH | |
| | 64301-KVB-900ZF | รถสีดำ | - | 1 | *NHA35M* | BTH,CTH,STH | |
| | 64301-KVB-900ZF | รถสีชมพู | - | 1 | *NHA35M* | TTH | |
| | 64301-KVB-900ZG | รถสีขาว | 1 | - | *NHA74P* | CTH,STH | |
| | 64301-KVB-900ZH | รถสีบรอนซ์เงิน | 1 | - | *NHA75M* | CTH,STH | |
| | 64301-KVB-900ZJ | รถสีส้ม | 1 | - | *YR276* | STH | |
| | 64301-KVB-900ZK | รถสีเขียว | - | 1 | *Y196* | STH | |
| | 64301-KVB-900ZL | รถสีขาว | - | 1 | *NHA87P* | BTH,CTH,STH | |
| | 64301-KVB-900ZM | รถสีบรอนซ์เงิน | - | 1 | *NH411M* | BTH,STH | |
| | 64301-KVB-900ZM | รถสีขาว | - | 1 | *NH411M* | TTH | |
| | 64301-KVB-900ZN | รถสีแดง | - | 1 | *R310* | STH | |