

หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ	
ฝาครอบท้ายตัวกลางด้านหน้า		0.2	
ฝาครอบท้ายด้านขวา		0.7	
ฝาครอบท้ายทั้งสองด้าน		0.9	
ฝาครอบท้ายตัวในด้านขวา		0.6	
ฝาครอบท้ายตัวในทั้งสองด้าน		0.8	
ฝาครอบท้ายด้านซ้าย		0.7	
ฝาครอบท้ายทั้งสองด้าน		0.9	
ฝาครอบท้ายตัวในด้านซ้าย		0.7	
ฝาครอบท้ายตัวในทั้งสองด้าน		0.8	
ฝาปิดท้ายเบาะ		0.1	
ฝาครอบท้ายตัวล่างด้านหลัง		0.1	

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC10	จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	80151-KVB-900ZA	ฝาครอบท้ายตัวกลางด้านหน้า	1	1	COVER, CENTER *NH1*	DTH
2	83500-KVB-900ZA	ฝาครอบท้ายด้านขวา รหัสฟ้า	1	1	COVER, R, BODY *B193P*	DTH
	83500-KVB-900ZB	รหัสน้ำเงิน	1	1	*PB325C*	DTH
	83500-KVB-900ZC	รหัสชมพู	1	1	*RP170P*	DTH
	83500-KVB-900ZD	รหัสแดง	1	1	*R263*	DTH
	83500-KVB-900ZE	รหัสทุกสี	1	1	*NHA35M*	CTH
	83500-KVB-900ZE	รหัสน้ำเงิน, ดำ, แดง, บรอนซ์เงิน, ส้ม, เทียว	1	1	*NHA35M*	STH
	83500-KVB-900ZE	รหัสทุกสี	-	1	*NHA35M*	BTH, STH
	83500-KVB-900ZE	รหัสดำ	-	1	*NHA35M*	CTH, TTH
	83500-KVB-900ZF	รหัสขาว	1	1	*NHA74P*	STH
	83500-KVB-900ZG	รหัสขาว	-	1	*NHA87P*	CTH, TTH
	83500-KVB-900ZH	รหัสน้ำเงิน	-	1	*PB378*	TTH
	83500-KVB-900ZJ	รหัสชมพู	-	1	*R309C*	TTH
	83500-KVB-900ZK	รหัสส้ม	-	1	*YR249C*	TTH
	83500-KVB-900ZL	รหัสเหลือง	-	1	*Y201P*	TTH
	83500-KVB-900ZM	รหัสน้ำเงิน	-	1	*B200M*	CTH
	83500-KVB-900ZN	รหัสแดง	-	1	*R326C*	CTH