หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ

F - 14 - 1

ล้อหลัง

Rear Wheel

(ANC110BDT/BST/ BB/BS/BT)



3

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 1	ANC110 2	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
			จำนวนที่ใช้			
16	97A14-51019-V0	ชุดซี่ลวด A, 9x89.5 (ด้านนอก)	18	18	SPOKE SET A, 9x89.5 (OUTSIDE)	
17	97392-51021-V0	ชุดซี่ลวด A, 9x90.5 (ด้านใน)	18	18	SPOKE SET A, 9x90.5 (INSIDE)	