


E - 5

## ฝาครอบเครื่องด้านขวา RIGHT CRANKCASE COVER



หัวข้อการบริการ เวลาในการบริการ

1 ฝาครอบเครื่องด้านขวา .....	0.8
3 แผ่นกันความร้อนฝาครอบเครื่องด้านขวา ...	0.1
4 ปะเก็นฝาครอบเครื่องด้านขวา .....	0.7
6 ขากดคลัทช์ .....	0.7

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนที่ใช้ MSX125SF G	รุ่นที่ใช้
1	11330-K26-900	ฝาครอบเครื่องด้านขวา .....	1	COVER COMP., R. CRANKCASE
2	11346-KTR-940	ตัวยึดสายไฟตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน.....	1	CLAMPER A, OIL TEMP SENSOR CORD
3	11370-K26-B00	แผ่นกันความร้อนฝาครอบเครื่องด้านขวา .....	1	PROTECTOR COMP., R. COVER
4	11394-KYZ-900	ปะเก็นฝาครอบเครื่องด้านขวา .....	1	GASKET, R. CRANKCASE COVER
5	15651-K26-900	ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง .....	1	GAUGE, OIL LEVEL
6	22810-K26-900	ขากดคลัทช์ .....	1	LEVER COMP., CLUTCH
7	22815-166-000	สปริงขากดคลัทช์ .....	1	SPRING, CLUTCH LEVER
8	22821-K26-900	ขายึดสายคลัทช์ .....	1	RECEIVER, CLUTCH CABLE
9	32906-KWB-600	คลิป .....	1	CLIP, HIGH TENSION CORD & SENSOR CORD
10	90005-K26-B00	โบลท์หน้าแปลน, 6x12 (NSHF).....	3	BOLT, FLANGE, 6x12 (NSHF)
11	90702-KFM-900	ปลอกสลัก, 8x12 .....	2	DOWEL PIN, 8x12
12	91007-KPH-901	ลูกปืนดลัดบพิเศษ, 6001U .....	1	BEARING, RADIAL BALL SPECIAL, 6001U
13	91305-K26-900	โอริง, 8.8x1.9 .....	1	O-RING, 8.8x1.9
14	91307-KRM-840	โอริง, 18x3 .....	1	O-RING, 18x3
15	96001-06040-00	โบลท์หน้าแปลน, 6x40 .....	10	BOLT, FLANGE, 6x40