



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ
1 ล้อแม่เหล็ก.....	0.9
2 ชุดขดลวดสเตเตอร์.....	0.9

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนที่ใช้ MSX125SF G	รุ่นที่ใช้
1	31110-K26-B01	ล้อแม่เหล็ก (DENSO)	1	FLYWHEEL COMP. (DENSO)
2	31120-K26-B01	ชุดขดลวดสเตเตอร์ (DENSO).....	1	STATOR COMP. (DENSO)
3	90439-KWZ-900	แหวนรอง, 12x24x2.3	1	WASHER, 12x24x2.3
4	94050-12000	น็อตหน้าแปลน, 12 มม.	1	NUT, FLANGE, 12MM
5	96001-06016-00	bolt หน้าแปลน, 6x16	2	BOLT, FLANGE, 6x16
6	96001-06022-00	bolt หน้าแปลน, 6x22	3	BOLT, FLANGE, 6x22