


F 2

E - 8

Left crankcase cover.
Water pump

Couvercle de carter
moteur gauche.
Pompe à eau
Linker
Kurbelgehäusedeckel.
Wasserpumpe
Cubierta de cárter de
motor izquierdo.
Bomba de agua



BMJ4-9A

Item d'entretien	T.D.R.	N°de. réf.	N°de pièce	Description	N°de requis			N°de série	Code de zone
					E	F	G		
		26	91303-MB2-003	JOINT TORIQUE, 10.6X20.6X2.5 (ARAI)	1	1	1		
			91303-MB2-004	JOINT TORIQUE, 10.6X20.6X2.5 (NOK)	1	1	1		
		27	91308-MB0-003	JOINT TORIQUE, 5.7X2.2(ARAI)..	1	1	1		
		28	94301-08140	GOIJON D'ASSEMBLAGE, 8X14.....	6	6	6		
		29	95700-06010-00	BOULON DE BRIDE, 6X10.....	1	1	1		
		30	95700-06012-07	BOULON DE BRIDE, 6X12.....	-	1	1		
		31	95700-08020-00	BOULON DE BRIDE, 8X20.....	1	1	1		
		32	95700-08035-08	BOULON DE BRIDE, 8X35.....	2	2	2		
		33	95700-08070-08	BOULON DE BRIDE, 8X70.....	1	1	1		
		34	96000-06025-07	BOULON DE BRIDE, 6X25.....	1	1	1		
		35	96000-06028-00	BOULON DE BRIDE, 6X28.....	2	2	2		
		36	96000-06032-07	BOULON DE BRIDE, 6X32.....	1	1	1		
		37	96000-06035-07	BOULON DE BRIDE, 6X35.....	1	1	1		
		38	96000-06040-00	BOULON DE BRIDE, 6X40.....	1	1	1		