

L 5


F-29

Frame body

Cadre

Rahmen

Cuerpo de cuadro



BMG5-31A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CB1100Fd	N° de série	Code de zone
DURITE COMP. HUILE (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)	0.3	1	15510-MG1-000	DURITE COMP. HUILE D.	1		
		2	15515-MG1-000	DURITE COMP. HUILE G.	1		
RADIATEUR D'HUILE COMP.		3	15526-438-000	SUPPORT A DE DURITE D'HUILE	1		
CORPS COMP. CADRE	*8.7	4	15527-438-000	SUPPORT B DE DURITE D'HUILE	1		
TUYAU DE RACCORD	0.6	5	15529-438-000	BOULON DE SUPPORT DE DURITE	1		
JOINT TORIQUE, 15X2.5	0.1			HUILE			
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 0,2)		6	15600-MG5-671	RADIATEUR D'HUILE COMP.	1		
		7	15617-438-000	CAOUTCHOUC DE FIXATION	1		
		8	15618-438-000	GOUPILLE DE FIXATION DE	1		
		9	33741-413-003	RADIATEUR D'HUILE	2		
		10	50100-MG5-610ZA	CATAPHOTE AV. (STANLEY)	1		CM,DK,DM,ED,H,IT,SA,U
			50100-MG5-620ZA	CORPS COMP. CADRE *NH-1*	1		ED,G
			50100-MG5-620ZA	CORPS COMP. CADRE *NH-1*	1		DK,DM,F,H,IT
			50100-MG5-650ZA	CORPS COMP. CADRE *NH-1*	1		CM,U

1982.09.20

E

L5